



(Instalaciones GTL) Control automático de alimentación

Automatización de edificios

Concrete de molinos según consumo de corriente

Aislamiento galvánico entrada/salida/alimentación.

- Respuesta muy rápida con muy bajo rizado.
- ∼ Salida 4/20mA automática en modo ACTIVO / PASIVO según conexión.
- con amplios rangos 10.. 30VDC. ∼ Configuraciones protegidas por tapa abatible.

CARACTERÍSTICAS **PRINCIPALES**

C A R A C T E R Í S T I C A S CARACTERÍSTICAS

ENTRADA

MARGEN

Intensidad alterna 3 2 0/1A(AC) 0/0,5A.. 1,5A

3 1 0/5A(AC) 0/2,5A.. 7,5A

③ ① 0/10A(AC) 0/7,5A.. 12A

Frecuencia 50/60Hz

Sobrecarga máxima continua 150% i nominal Sobrecarga máxima 1 seg 300% i nominal

Potencia absorbida 0,02VA

SALIDA

4/20mA automática

Selección PASIVA / ACTIVA según conexión

PASIVA Autoalimentada por bucle

ACTIVA con gran capacidad de carga (9)

Capacidad de carga máxima ≤700Ω

Protegida contra inversión de polaridad

Rápido tiempo de respuesta 0,09seg

Bajo rizado de salida

<0,08%

AISLAMIENTO GALVÁNICO ENTRADA/SALIDA/ALIMENTACIÓN 2000 VAC

AMBIENTALES

Temperatura de trabajo - 10/+60°C

Temperatura de almacenamiento - 40/+80°C

Tiempo de calentamiento 5 minutos

Coeficiente de temperatura 50 ppm/°C

Convertidor aislado de intensidad alterna senosoidal, a salida de intensidad 4/20mA automática PASIVA / ACTIVA, muy fácilmente seleccionable en bornas, según conexión.

Incorpora una técnica exclusiva de filtrado que proporciona una respuesta rápida con muy bajo rizado.

Los rangos de intensidad y de señal de salida se configuran, fácilmente y con gran precisión en el frontal, quedando protegidos por una tapa abatible.

Está protegido cumpliendo normas EMC para aplicaciones industriales.

Dispone de alimentación através de bucle o independiente con amplio rango (10 .. 30VDC).

La conexión se realiza mediante bornas enchufables codificadas, que facilitan el rápido intercambio de módulos sin necesidad de volver a cablear, y protegen ante equivocaciones.

DESCRIPCIÓN

CONTINUA 24VDC (amplio margen) 10.. 30VDC Consumo máximo 25mA

ALIMENTACIÓN

PRECISIÓN

2. FINO

Máximo error global 0,1%
Error de linealidad 0,08%
Deriva térmica 0,5μΑ/°C

MULTIRANGO

2 Pasos para rango de intensidad y salida


1. GRUESO Microswitch deslizante

Ajustable multivuelta


x1 x2 15 Vueltas

pilidad electromagnética)

Cumple con normas EMC 2004/108/EC (compatibilidad electromagnética) y directiva de baja tensión (DBT) 2006/95/EC para ambientes industriales. Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 50082-1 / EN 50082-2 Emisión de perturbaciones de acuerdo con EN 50081-1 / EN 50081-2







FORMATO

Protección IP20
Clase de combustibilidad Vo según UL94
Caja Ergonómica. Montaje rápido raíl EN50022

Material Poliamida PA6.6
Conexión: bornas enchufables por tornillo

protección equivocación de bornas codificadores par de apriete tornillos(M3) 0,5Nm

Cable conexión: < 2,5mm2, 12AWG 250V/12A

Peso 110grs

ONFIGURACIONES

Ajustes ESCALA y RANGO de SALIDA

El ajuste de SPAN y CERO se realiza en 4 pasos:

- 1. Ajuste FINO de CERO
- 2. Selección GAMA 1A 5A 10A
- 3. Selección SPAN x1 x2


4. Ajuste FINO de SPAN

INICIO de ESCALA

CERO

SPAN

FINAL de ESCALA




SELECCIONAR SPAN



Para señales de entrada inferiores al fondo de escala, se puede ampliar la salida aumentando la sensibilidad seleccionando SPAN x2



Ejemplo: Entrada 0/3A.



Se accede al interior de la tarjeta presionando las pestañas laterales y deslizando el frontal.

Al volver a insertarla, hacerlo en el sentido correcto evitando la pestaña interior de protección.



1A 5A 10A

CALIBRACIÓN

Ejemplo: intensidad entrada 0/5A Salida 4/20mA

- 1. Conectar a la salida del transistor una fuente de alimentación (estándar 24V) y un miliamperímetro.
- 2. Aplicar a la entrada un generador de intensidad alterna, proporcionando las intensidades de calibración.
- 3. Antes de proceder al ajuste, mantenerlo previamente al menos 15 minutos, para que se estabilicen térmicamente el transmisor y el instrumento de medida.
- Seleccionar en la entrada la señal correspondiente al valor de inicio de escala deseado.
- 5. Ajustar el INICIO de escala de salida 4mA.
 - 1. Ajustar mediante el potenciómetro de CERO fino, hasta conseguir el inicio de escala de salida.
- Seleccionar en la entrada la señal correspondiente al valor de final de escala deseado.
- 7. Ajustar el FINAL de escala de salida 20mA.
 - 1. Seleccionar la el microswitch interno de GAMA en 1-5A.
 - 1. Seleccionar el microswitch interno en SPAN x1.
- 2. Ajustar al valor exacto con el potenciómetro de SPAN fino.
- 8. Volver a ajustar el inicio y final de escala, retocando los ajustables, hasta conseguir en la salida la escala deseada.

15 min.

0.4

0/5A

0A

0A ♀ 4mA

4,000mA

5A

5A ♀ 20mA



→ x1

20,000mA

mA (

O N E X I O N A D CONEXIONADO

CONEXIONADO ENTRADA DE SEÑAL

AISLAMIENTO GALVÁNICO



(1)

BORNAS Entrada a través de trafo/5 ó /10 de intensidad alterna ó entrada directa de hasta 5A ó 10A(AC).

Entrada a través de trafo/1 de intensidad alterna ó entrada directa de hasta 1A(AC).



Seguridad en las conexiones. Bornas enchufables codificadas.

Mediante codificadores en las bornas, se protege el convertidor ante cualquier error al enchufar invirtiendo las entradas y salidas.

Facilitan el cableado y el intercambio rápido de módulos.

CONESTON SALDA ALZONA PASINA PASINA CONCESCO DICCO. PASIVO / ACTIVO AUTOMÁTICO según conexión bornas

ENTRADA

SEÑAL

SEÑAL

TRAFO INTENSIDAD

TRAFO INTENSIDAD

El amplio rango de tensión de alimentación de bucle (10V.. 30V), permite, desde alimentaciones bajas (por ejemplo baterías 12V) a tensiones altas (máximo 30V), para obtener grandes capacidades de carga, colocando varios receptores en serie.

CONEXIONADO SALIDA

